TABLETA de DIGITIZARE



Semn cruce pentru pozitionare

Led verde pentru verificarea functionarii

Led rosu care se aprinde în momentul apropierii pointerului de suprafata tablei de digitizat

Butonul “O” -pentru puncte gradate, elemente tehnice,litere si comenzi

Butonul “ 1 ” -pentru puncte de curba

Butonul “ 2 ” -pentru picluri

Butonul “ 3 ” -pentru puncte tehnice interioare

Butonul “4” - pentru digitizarea gradarilor punctelor

Butonul “5” - pentru digitizarea liniilor interioare

Butonul “6” - pentru digitizarea punctelor de tip capat de pensa

Butonul “7” - pentru undo

Butonul “8” - pentru digitizarea punctelor de tip semn de buzunar

Butonul “9” - pentru digitizarea axei de symetrie

Butonul “A” - pentru începerea **digitizarii** unui sablon nou

Butonul “B” - pentru a încheia digitizarea sablonului

Butonul “C” - pentru digitizarea axei de fir drept

Butonul “D” - pentru începerea **digitizarii unui desen auxiliar**

Butonul “E” - pentru a încheia digitizarea desenului auxiliar

Butonul “F” - pentru a încheia digitizarea

Gemini
CAD SYSTEMS